




PowerMaster™ Pro

MODEL F-350P
Framing Nailer



IMPORTANT!
DO NOT DESTROY

It is the customer's responsibility to have all operators and service personnel read and understand this manual.

**OPERATING MANUAL AND
SCHEMATIC**

INTRODUCTION

The **PASLODE® F-350P** framing nailer is a quality-built tool designed for use in residential framing applications. This tool will deliver efficient, dependable performance when used according to the manufacturer's guidelines. Please study this manual including the safety instructions to fully understand the operation of this tool.

TOOL AND FASTENER SPECIFICATIONS	3
SAFETY INSTRUCTIONS	4
TOOL INSTALLATION AND OPERATION	5-6
AIR SYSTEMS	7-8
FEATURES AND BENEFITS	9
EXPLODED VIEW AND SPARE PARTS LIST	10-11
MAINTENANCE	12-13
TROUBLESHOOTING	14
WARRANTY	15
ACCESSORIES	16

TOOL AND FASTENER SPECIFICATIONS

TOOL SPECIFICATIONS

MODEL NO.	F-350P (Part# 515000)
HEIGHT	13.5"
WIDTH	5.5"
LENGTH	20.5"
WEIGHT	7 lbs. 13 oz.
OPERATING PRESSURE	80 to 120 p.s.i. (5.5 to 8.3 bars)

FASTENER SPECIFICATIONS

NAIL LENGTH	2" - 3¼"
SHANK DIAMETER	.113 - .131

TOOL AIR FITTINGS:

This tool uses a 3/8" N.P.T. male plug. The fitting **must** be capable of discharging tool air pressure when disconnected from the air supply.

OPERATING AIR PRESSURE:

80 to 120 p.s.i. (5.5 to 8.3 bars). Select the operating air pressure within this range for best tool performance.

DO NOT EXCEED THIS RECOMMENDED OPERATING PRESSURE.

SAFETY INSTRUCTIONS

SAFETY FIRST

These safety instructions provide information necessary for safe operation of Paslode® tools. **DO NOT ATTEMPT TO OPERATE THE TOOL UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND ALL SAFETY PRECAUTIONS AND MANUAL INSTRUCTIONS.**



WEAR EYE AND HEARING PROTECTION

Always wear hearing and eye protection devices, that conform to ANSI Z87.1 requirements, when operating or working in the vicinity of a tool. As an employer you are responsible for enforcing the use of eye protection. Wear hard hats in environments that require their use.



THE TOOL MUST BE USED ONLY FOR THE PURPOSE FOR WHICH IT WAS DESIGNED

Do not throw the tool on the floor, strike the housing in any way or use the tool as a hammer to knock material into place.

DISCONNECT THE TOOL WHEN NOT IN USE

Always disconnect the tool from the air line when it is not in use, when you leave the work area or when moving the tool to a new location. The tool must never be left unattended because people who are not familiar with the tool might handle it and injure themselves or others.

CARRY THE TOOL ONLY BY THE HANDLE

Always carry the tool by the handle only. Never carry the tool by the air hose or with the trigger depressed since you could drive a fastener unintentionally and injure yourself or someone else.

DO NOT WEAKEN THE TOOL HOUSING

The tool housing is a pressure vessel and should never be weakened by having your company's name, area of work or anything else stamped or engraved into its surface.

DISCONNECT THE TOOL WHEN PERFORMING REPAIRS AND CLEARING JAMS

Never attempt to clear a jam or repair a tool unless you have disconnected the tool from the air line and removed all remaining fasteners from the tool.

ALWAYS USE THE PROPER FITTING FOR THE TOOL


Only MALE pneumatic type air connectors should be fitted to the tool, so that high pressure air in the tool is vented to atmosphere as soon as the air line is disconnected.

NEVER install FEMALE quick disconnect couplings on the tool. Female couplings will trap high pressure air in the tool when the air line is disconnected, leaving the tool charged and able to drive at least one fastener.



DO NOT EXCEED THE MAXIMUM RECOMMENDED AIR PRESSURE

Operate the tool only at the recommended air pressure. Do not exceed the maximum air pressure marked on the tool. Be sure the air pressure gauge is operating properly and check it at least twice a day.



Never use any bottled air or gases such as oxygen to operate the tool since they could cause the tool to explode. Do not operate in explosive atmospheres.

INSPECT TOOL FOR PROPER OPERATION

Clean the tool at least daily and lubricate as required. Never operate a dirty or malfunctioning tool.

USE ONLY PASLODE RECOMMENDED PARTS AND FASTENERS

Use only parts and fasteners specifically designed and recommended by Paslode for use in the tool and for work to be done. Using unauthorized parts and fasteners or modifying the tool in any way creates dangerous situations. Replace all missing warning labels. Refer to tool schematic for correct placement and part number.

⚠ WARNING

Failure to follow any of the above instructions could result in severe personal injury to tool user and bystanders or cause damage to tool and property.

Contact your local Paslode Representative for presentation of Paslode's Safety Awareness Program

TOOL INSTALLATION

DANGER

Air pressure at the tool must never exceed 120 psi.

Your Paslode tool comes ready for immediate use and can be installed by following these steps:

1. SAFETY - All tool operators and their immediate supervisors must become familiar with the operator safety instructions before operating the tool. The instructions are on page 4 of this manual.
2. Included with each tool are one copy of this Safety and Maintenance manual and one copy of the Tool Schematic. Keep these publications for future reference. An ownership registration card is also included. This card must be completed and returned to Paslode immediately to register your ownership.
3. The plastic cap in the air inlet of the tool must be removed before the male fitting is installed. The fitting must be a male pneumatic type that discharges the air from the tool when the air line is disconnected.
4. Install a filter/regulator/lubricator unit, with a gauge as close as practical to the tool, preferably within ten feet. Refer to the Air Systems section of this manual for air hose requirements and lengths. In general, no other special installation is required.
5. If the operator is working at a bench or table, it is usually best to run the air line underneath the bench. A small tray under the benchtop can hold the fastener supply and the tool when not in use.
6. If this tool does not work when it is first connected, do not try to make repairs. Call your Paslode representative immediately.

TOOL OPERATION

Depth of Drive Adjustment (On tools equipped with this feature)


WARNING

Keep the tool pointed in a safe direction. Disconnect the tool from the air supply and remove all fasteners.

The depth of drive adjustment is made by turning the thumbwheel on the work contact element.

If the tool is overdriving (the fastener head is driven below the work surface), the work contact element should be moved downward. If the fasteners stand up (the head not flush with the surface), the work contact element should be moved up.

Adjust the work contact element until the fastener head depth meets job requirements.



TOOL OPERATION - continued

Loading of Nails

Step 1 - Grasp the handle firmly.

Step 2 - Insert one or two strips of nails into the rear of the magazine.


Step 3 - Pull the follower to the rear of the magazine until it is engaged behind the nails.

Sequential Operation - (Silver Trigger)

The tool is manufactured with a (Silver) sequential trigger installed.

The sequential operating trigger prevents successive or "bounce" driving.


- Depress the work contacting element and hold it against the work surface before pulling the trigger.
- After each fastener is driven, completely release the trigger and lift the tool from the work surface.



#501039

Contact Trip (Bounce) Trigger Operation (Orange Trigger)

The trigger kit (#501048) allows successive or "bounce" driving.




#501048

Precision Placement Driving

- Grasp the tool handle firmly and place the bottom of the work contacting element firmly against the workpiece until it is completely depressed.
- Squeeze the trigger to drive the fastener.
- Lift the tool from the workpiece.
- Repeat the procedure for the next fastener.

Successive (Bounce) Driving

- Grasp the handle firmly.
- Squeeze the trigger and move the tool along the workpiece with a bouncing motion, depressing the work contacting element at the points where you want to insert a fastener.
- Keep the trigger depressed and continue to bounce the work contacting element against the workpiece, positioning the tool above as carefully as possible.
- When the desired number of fasteners have been driven, release the tool trigger to avoid unintentional fastener discharge.



AIR SYSTEMS

For air-powered tools to work their best, the air supply system must be properly installed and maintained regularly. A drawing in this section shows a properly installed air supply system. Handy checklists for installing and maintaining air supply systems follow.

Indoor Air System Installation

-Be certain that:

- All pipes supplying air have a large enough inside diameter to ensure adequate air supply.
- The main supply pipe slopes down, away from the compressor (1/16 inch per foot).
- Air storage is provided along lengthy air lines.
- Pipe line branch outlets are at the top of the main pipe line.
- Cutoff valves are provided at each branch pipe line throughout the system.
- Water legs extend from the bottom of each branch line.
- A refrigerant-type dryer is installed on the system.
- Air hoses are kept as short as practical.
- A regular maintenance program is followed.

Outdoor Air System Installation

-Be certain that:


- A moisture trap and a filter/regulator/lubricator are installed at the compressor.
- Air hoses and fittings are large enough so that air flow is not restricted. Minimum hose size is 3/8 inch ID with 1/2 inch ID hose used for any application over 25 feet.

- Air hoses are not longer than 150 feet.
- The air system is lubricated regularly.
- A regular maintenance program is followed.

Filter/Regulator/Lubricator Units

Filter/regulator/lubricator units that can supply enough air and protection for Paslode tools must meet the following specifications:

- Minimum 3/8 inch NPT port size .
- 50 micron or fine filters.
- Regulated pressure from zero to 120 psi.
- Lubricators designed for low or changing airflow.



AIR SYSTEMS - Continued

Calculating Compressor Size

Use the air consumption chart in the Tool Schematic for each tool when calculating the operating requirements for the tools. Paslode tools are designed to operate efficiently between 80 and 120 psi and should never be operated at pressure greater than 120 psi.

The air consumption chart will help you find the correct compressor size for your application that will quickly replenish tool air pressure. To use the chart you will need to know how many tools will be used and approximately how many fasteners will be driven each minute by each tool on the line.

Using the equation:

Number of tools X average fasteners/minute/tool X 1.2 (safety factor) X air consumption (scfm) @ pressure* (psi) = scfm required.


We can use the following example:

$$10 \text{ tools} \times 30 \text{ fasteners/minute/tool} \times 1.2 \times 0.051 \text{ scfm}^* (@100\text{psi}) = 18.36 \text{ scfm.}$$

*This number is found in the Air Consumption Chart

In this example, using the air consumption chart we find that a compressor providing at least 19 scfm of air is required. Because in compressors approximately 1 hp is required to produce 4 scfm, a compressor of at least 5 hp is required.

AIR CONSUMPTION CHART



Calculated Required Piping

For example, given a 20 hp electric compressor supplying approximately 80 cfm of air at 120 psi and a main supply pipe length of 350 feet, we see by the table the minimum main pipe inside diameter required for this application is 1-1/4 inch.

VOLUME OF AIR (CFM)	LENGTH OF RUN (FT.)				
	50-200	290-500	500-1000	1000-2500	2500-5000
	NOMINAL PIPE DIAMETER (IN.)				
30-60	1	1	1 1/4	1 1/2	1 1/2
60-100	1	1 1/4	1 1/4	2	2
100-200	1 1/4	1 1/2	2	2 1/4	2 1/2
200-500	2	2 1/2	3	3 1/2	3 1/2
500-1000	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2

Pneumatic System Maintenance

- Be certain that:

- Pneumatic fittings are tight and do not leak.
- Water legs, filters and air lines are drained daily, and ensure that automatic draining systems are operating correctly.
- Air lines are cleared to prevent freezing, especially in winter.
- Lubricator operation is checked regularly and ensure it has an adequate supply of lubricant. (Paslode Part No. 403720)
- The filter element is cleaned every six months.
- Only regulated air is being used and that each regulator is operating properly.

F-350P FEATURES & BENEFITS

Tool Less Depth of Drive

Provides precise control of nail depth without adjusting the compressor.
(on other side)

Aggressive Work Contact

Grabs the wood when toe nailing.

Lock Out


Eliminates blank firing.

Bypass Follower

For fast 2-step loading.

Durable and Reliable Engine

For shot after shot performance.



PARTS LEGEND

PowerMaster Pro™

F-350P, 515000

▲ 1	501043	1	T.H.S.C.S. 1/4 -20 x 1/2"	40	501039	1	Sequential Trigger
2	501016	1	Air Deflector	41	515003	1	End Plug
3	501300	4	S.H.C.S. 1/4-20 x 1-1/4"	42	501299	2	S.H.C.S. 1/4-20 X 1"
4	501017	1	Cap	43	502930	1	Spring, Rafter Hook
* 5	500461	1	O-Ring	44	515005	1	Rafter Hook
* 6	092042	2	O-Ring	45	515018	1	Bushing, Rafter Hook
7	500407	1	Spring, Main Valve	46	444786	1	S.H.C.S. 1/4-20 x 5/8"
* 8	501001	1	Gasket, Cap	47	515002	1	Nose, 30°
9	406041	1	Retaining Ring	48	095417	4	Lockwasher 5/16
10	500455	1	Upper Valve Piston	49	009016	4	S.H.C.S. 5/16-18 x 1"
11	401946	1	Seal, Main Valve	50	502014	2	Magazine Isolator
*12	091208	1	O-Ring	51	515016	1	Compression Spring
*13	401950	1	O-Ring	▲ 52	502050	1	Detent Body
14	500456	1	Lower Valve Piston	53	404361	1	Roll Pin 1/8" x 1/2"
*15	095432	1	O-Ring, Post	54	515004	1	Upper W.C.E.
16	500454	1	Post	55	515010	1	Detent Spring
17	500453	1	Bumper, Post	56	502049	1	Detent Ball
18	402906	1	B.H.S.C.S. 10-32 x 5/8"	57	502299	1	Thumbwheel
*19	092971	1	O-Ring, Piston	58	515006	1	Lower W.C.E.
20	501337	1	Piston	59	515008	1	1/4-20 x 3/8"
■ *21	501218	1	Driver Blade	** 60	515009	1	Warning Label
*22	402011	1	Seal Sleeve	61	442681	2	Locknut, 1/4-20
23	501283	1	Sleeve	62	404325	2	Locknut #8-32
*24	500249	1	O-Ring, Sleeve	63	502029	1	Magazine Cap
*25	092235	1	O-Ring, Sleeve	64	502031	2	S.H.C.S. 8-32 x 1/2"
26	500779	1	Flange, Sleeve	65	502038	1	S.H.C.S. 8-32 x 1"
*27	501002	1	O-Ring, Midcheck	66	515020	1	Label, Magazine
*28	500866	1	Bumper	67	502017	2	B.H.C.S. 1/4"-20 X 3/4"
29	500729	1	Blade Seal	68	502019	1	Follower Claw
30	515017	1	Housing	69	403796	1	Roll Pin
31	515013	1	Label, Housing Logo-Right	70	502021	1	Lockout Bar
32	515012	1	Label, Housing Logo-Left	71	511118	1	Follower Body
33	071297	3	Roll Pin	72	502020	1	Follower Spring
*34	401598	1	Valve Body	73	502025	1	Drum Pin Assembly
*35	097746	1	Valve Pin	74	502026	1	Negator Spring
*36	092174	1	O-Ring, Valve Body	75	501008	1	Lever, Bottom Trip
*37	097748	1	Spring, Valve Pin	76	501009	1	Spirol Pin
38	402669	1	Pin Trigger	77	501010	1	Bump trigger
39	402668	1	Retaining Ring				

* Denotes Normal Wear Items

** Make sure Warning Label (Part No. 515009) is properly affixed. Replace if necessary.


▲ Apply Loctite 242 (Blue) Part No. 093500

■ Apply Loctite (Green)

→ Denotes New Change

WARNING

All parts must be periodically inspected and replaced if worn or broken. Failure to do this can affect the tool's operation and present a safety hazard.




Note: For optimum performance Paslode recommends the use of a 3/8" Male fitting.

PowerMaster™ Pro

MODEL F-350P

515000



MAINTENANCE

Paslode® tools are built for ease of maintenance. A few simple details will assure trouble-free operation and long tool life. Anyone who uses or maintains the tool must read the safety and maintenance instructions. Study the schematic drawing before starting any repairs on the tool.

Air-operated tools must be inspected periodically, and worn or broken parts must be replaced to keep the tool operating safely and efficiently. Also the items on the maintenance chart must be checked often.

Cold Weather Care

When temperatures are below freezing, tools should be kept warm by any convenient, safe method. If this is not possible, the following procedure should be used to warm up the tools.

- ❑ Reduce the regulated air pressure to 30 psi.
- ❑ Remove all fasteners from the tool.
- ❑ Collect an air line and blank fire the tool. The reduced air pressure will be enough to free-fire the tool. Slow speed operation tends to warm up the moving parts. Slowing up the piston helps the bumper and the O-rings to become springy.



CAUTION

Never free-fire the tool at high pressure.

- ❑ Once the tool is warmed up, readjust the regulator to the proper working pressure and reload the tool.
- ❑ Tool operators working outdoors or in unheated areas in extremely cold temperatures should also:

Use Paslode pneumatic oil with antifreeze in the lubricator, Part No. 219090 (8oz.)

Once a week, depending on the amount of tool use, take the tool apart and wash away any sludge with tool cleaner (Paslode Part No. 219348) to keep the tool operating efficiently.



CAUTION

Never use kerosene or flammable solvents to clean the tool.

Cleaning the air-operated tools with solvents removes the thin coating of grease applied to the cylinder wall and O-rings at the factory. To replace this coating of grease, use Chemplex grease (Paslode Part No. 403734).

- ❑ Open the drain on the air compressor tank to drain any moisture at least daily in extremely cold or humid weather. A few ounces of anti-freeze in the tank will keep the air free of frost.

Testing the Tool After Servicing

After replacing any part or parts, it is important to check the tool for proper operation. This ensures that the tool was put together correctly, is safe to use, and will perform the job properly.

- ❑ Ensure that all hardware is tight.
- ❑ Ensure that the work contacting element is installed correctly in relation to the trigger, and that both parts move freely.
- ❑ Ensure that the magazine is properly attached.
- ❑ Ensure that the required safety information on the tool is legible.
- ❑ Use only Paslode approved fasteners in the tool, and ensure that they are correct for the application.
- ❑ Ensure that a male air fitting is securely connected to the tool.
- ❑ Test the tool by driving fasteners into a workpiece identical to the tool's application.
- ❑ Check the tool for air leaks during testing and for the proper sequence of operation.
- ❑ Ensure that all fasteners are driven to the same depth and that the crown of the fastener is flush with the work-piece.

Tool Lubrication

It is most important that the tool be properly lubricated by keeping the air line lubricator filled and correctly adjusted. Without proper lubrication the tool will not work properly and parts will wear prematurely.

Use the proper lubricant in the air line lubricator. The lubricator should be of low air flow or changing air flow type, and should be kept filled to the correct level. Use only Paslode recommended lubricants. Substitutes may harm the rubber compounds in the tools O-rings and other rubber parts. Paslode Part No. 403720 is a pneumatic lubricating oil specially made for pneumatic applications. If a filter/regulator/lubricator is not installed on the air system, air operated tools should be lubricated at least once a day with 6 to 20 drops of oil, depending on the work environment, directly through the male fitting in the tool housing.

Most minor problems can be resolved quickly and easily using the maintenance table that follows. If problems persist, contact your Paslode dealer for assistance.

MAINTENANCE - Continued



Disconnect the tool when performing repairs or clearing jams.

MAINTENANCE TABLE

ACTION	WHY	HOW
Drain air line filter(daily).	Prevent accumulation of moisture and dirt.	Open manual petcock (most air supply systems have such a valve).
Keep lubricator filled.	Keep tool lubricated.	Fill with Paslode pneumatic tool lubricant. Part No. 403720.
Clean filter element-then blow air through filter in direction opposite to normal flow.	Prevent clogging of filter with dirt.	Wash with soap and water or follow manufacturers instructions.
Check that all screws on tool are tight.	Prevent air leakage and promote efficient operation.	Check screws daily.
Keep work contacting element working properly.	Promote operator safety and efficient tool operation.	Blow clean daily.
Keep magazine and feeder mechanism clean.	Prevent jamming of fasteners.	Blow clean daily.
Lubricate "O" rings that are replaced.	Assure long life and proper operation of tool.	Use Chemplex grease, Part No. 403734.
Use only Paslode replacement parts.	Keep tool operating efficiently and maintain Paslode tool warranty.	Order any replacement parts needed from Paslode Dealer.

OPERATOR TROUBLESHOOTING



PROBLEM	CORRECTIVE ACTION
Fasteners will not drive completely into wood.	Adjust work contacting element (retract length). Increase air pressure (do not exceed 120 psi).
Fasteners penetrate properly during normal operation, but won't drive fully at faster speeds.	Increase airflow to tool -- use larger air lines (3/8 inch ID minimum).
Fasteners drive too deeply into wood.	Adjust work contacting element (extend length). Reduce air pressure.
Tools skips during operation - no fasteners are driven from time to time.	Check magazine for proper fasteners. Magazine follower should slide freely. Clean as needed to remove debris. Make sure correct fasteners are being used. Use fasteners that meet Paslode® specifications only. Increase air flow to tool -- use larger air lines (3/8 ID minimum). Adjust work contacting element where available.
Tool operates, but no fasteners are driven.	Check magazine for proper fasteners. Fasteners should slide freely with no follower pressure. Increase air pressure (do not exceed 120psi).
Air leaks at cap when tool is connected to air.	Tighten cap screws.

TOOL WARRANTY



An Illinois Tool Works Company
155 Harlem Avenue
Glenview, IL 60025

MODEL F-350P Framing Nailer

TOOL WARRANTY AND LIMITATIONS

Paslode warrants that newly purchased power fastening tools, parts and accessories will be free from defects in material and workmanship for the period shown below, after the date of delivery to the original user.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

A one-year warranty will apply to all parts, except those which are specifically covered by an extended warranty.

FIVE-YEAR EXTENDED LIMITED WARRANTY

A five-year warranty will apply to all housing and cap assembly castings.

WARRANTY STATEMENT

This warranty is limited to tools sold and service requested in the United States. To obtain information on warranty service in the United States, refer to the Service Center listing that was provided with your tool.

Paslode's sole liability hereunder will be to replace any part or accessory which proves to be defective within the specific time period. Any replacement part or accessory provided in accordance with this warranty will carry a warranty for the balance of the period of warranty applicable to the part it replaces. This warranty does not apply to part replacement required due to normal wear.

This warranty is void as to any tool which has been subjected to misuse, abuse, accidental or intentional damage, use with fasteners, not meeting Paslode specification, size, or quality, improperly maintained, repaired with other than genuine Paslode replacement parts, damaged in transit or handling, or which, in Paslode's opinion, has been altered or repaired in a way that affects or detracts from the performance of the tool.

PASLODE MAKES NO WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, RELATING TO MERCHANTABILITY, FITNESS, OR OTHERWISE, EXCEPT AS STATED ABOVE, and Paslode's liability AS STATED ABOVE AND AS ASSUMED ABOVE is in lieu of all other warranties arising out of, or in connection with, the use and performance of the tool, except to the extent otherwise provided by applicable law. PASLODE SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES WHICH MAY ARISE FROM LOSS OF ANTICIPATED PROFITS OR PRODUCTION, SPOILAGE OF MATERIALS, INCREASED COST OF OPERATION, OR OTHERWISE.

Paslode reserves the right to change specifications, equipment, or designs at any time without notice and without incurring obligation.

ACCESSORIES

Lubricants and Loctite

Loctite 242 (Blue)



Lubricating Oil 16 oz.



Lubricaing Oil with Anitfreeze 8 oz.



Chemplex 710 Lubricant 1lb.

Part No. 093500

Part No. 403720

Part No. 219090

Part No. 403734

Tool Cleaner

Ideal cleaner for all Paslode tools.



Part No. 219348

Safety Glasses

Clear



Part No. 401382

No Mar Work Contact

Part No. 502234

Pneumatic Air Fitting

Part No. 515021

For additional information on Paslode® products, visit our website at
www.paslode.com.


For technical support call 1-800-222-6990.

To purchase parts and accessories, visit www.itwconstructionparts.com.



PowerMaster™ Pro

**Clavadora Paslode
Modelo F-350P**



**¡IMPORTANTE!
NO DESTRUYE ESTE MANUAL**

El cliente tiene la responsabilidad de que todo el personal de operaciones y servicio lea y entienda este manual.

**Manual de Funcionamiento y
Esquema**

INTRODUCCION

La herramienta Paslode F-350P es una herramienta de calidad, diseñada para uso en aplicaciones residencial. Esta herramienta le proverá confiabilidad y eficiencia cuando sea usada acorde con las reglas del fabricante.

Lea cuidadosamente este manual y las instrucciones de seguridad para comprender como usar la herramienta correctamente.

CONTENIDO

SPECIFICACIONES DEL LA HERRAMINETA Y SUS SUJETADORES.....	3
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....	4
INSTALACION Y OPERACION DEL LA HERRAMINETA.....	5-6
SISTEMAS DE AIRES.....	7-8
BENEFICIOS DEL LA HERRAMIENTA.....	9
VISTA EXPANDIDA CON LISTADO DE PIEZAS.....	10-11
MANTENIMIENTO.....	12-13
DETECCION Y CORRECION DE FALLAS.....	14
GARANTIA.....	15
ACESORIOS.....	16

SPECIFICACIONES DE LA HERRAMIENTA Y LOS SUJETADORES

SPECIFICACIONES de la HERRAMIENTA

MODELO NO.	F-350P (Pieza# 515000)
ALTURA	13.5"
ANCHO	5.5"
LARGO	20.5"
PESO	7 lbs. 13oz.
PRESION de OPERACION	80 hasta 120 p.s.i. (5.5 hasta 8.3 bars)

SPECIFICACIONES de los SUJETADORES

LONGITUD DEL CLAVO	2" - 3¼"
DIAMETRO	.113 - .131

ACOPLAMIENTO DE AIRE:

Esta herramienta utiliza un enchufe de 3/8" N.P.T. El acoplamiento debe ser capaz de descargar la presion de aire en la herramienta cuando sea desconectado del suministro de aire.

OPERACION de PRESION de AIRE:

80 hasta 120 p.s.i. (5.5 hasta 8.3 bars). Para mejor funcionamiento seleccionar la presion de aire en el rango indicado.

NO EXCEDA LA PRESIÓN DE AIRE RECOMENDADA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LA SEGURIDAD ESTA PRIMERO

Estas instrucciones proporcionan la información necesaria para el funcionamiento sin peligro de las herramientas Paslode. **NO trate de usar su herramienta hasta que no haya leído y entendido todas las precauciones de seguridad y las instrucciones de este manual.**



PROTEJASE LOS OJOS Y LOS OÍDOS

Use siempre el equipo adecuado para protegerse los ojos y los oídos que sea conforme con ANSI Z87, mientras usa una herramienta o trabaja cerca de una herramienta en uso. Como empleador usted es responsable de imponer el uso del la protección de ojo. Lleve sombreros duros en los ambientes que requieren su uso.

USE SU HERRAMIENTA SOLAMENTE PARA EL PROPOSITO CON QUE FUE DISEÑADA

No arroje la herramienta al suelo; no golpee el armazón ni la use como un martillo.

NUNCA USE LA HERRAMIENTA PARA JUGUETEAR

Esta herramienta no es un juguete; por lo tanto no la trate como tal. Nunca jueguee con ella, ni se apunte a usted mismo ni a otra persona, aun cuando crea que no está cargada.

NUNCA ASUMAQUE LA HERRAMIENTA ESTA VACIA

Verifique que no haya sujetadores en el cargador. Aun cuando crea que está vacía o desconectada, nunca se apunte ni apunte a otra persona con la herramienta, porque podría dispararse un sujetador que no esté a la vista.

NUNCA SUJETE EL GATILLO EN LA POSICION DE CIERRE O DE FUNCIONAMIENTO

Nunca se debe manipular indebidamente o dejar inoperante el gatillo, o sujetarlo en la posición de cierre o defuncionamiento, porque se podría disparar un sujetador al oprimirse el elemento de contacto.

NO CARGUE SUJETADORES CUANDO LA LINEA DE AIRE COMPRESO ESTE CONECTADA, O CUANDO EL GATILLO O EL ELEMENTO DE CONTACTO ESTE OPRIMIDO.

Antes de cargar sujetadores en la herramienta, verifique que la línea de aire comprimido esté desconectada y que ni el gatillo ni el elemento de contacto estén oprimidos.



USE LA HERRAMIENTA SOLAMENTE SOBRE UN MATERIAL DE TRABAJO

La herramienta debe funcionar sólo cuando esté en contacto con el material de trabajo. Debe tener mucho cuidado cuando el material sea delgado o trabaje cerca de las aristas del mismo, porque los sujetadores podrían atravesar o salirse del material.

NO DEJE INOPERANTE NI quite EL ELEMENTO DE CONTACTO

Esta herramienta está equipada con un mecanismo de seguridad, llamado elemento de contacto, para prevenir cualquier disparo accidental. Nunca manipule indebidamente, deje inoperante, ni quite el elemento de contacto. No use la herramienta a menos que dicho elemento funcione correctamente, porque podría producirse un disparo imprevisto.

DESCONECTE LA HERRAMIENTA CUANDO NO LA ESTE USANDO

Siempre desconecte la herramienta de la línea de aire comprimido cuando no la esté usando o al dejar su lugar de trabajo. Nunca la descuide, porque cualquier persona que no esté familiarizada con ella podría lastimarse o lastimar otros.



TOME LA HERRAMIENTA SOLAMENTE POR EL MANGO

Siempre tome la herramienta sólo por el mango. Nunca la tome por la manguera o con el gatillo oprimido, porque se podría disparar un sujetador y herirlo o herir a otra persona.

NO ALTERE EL ARMAZON DE LA HERRAMIENTA

El armazón de la herramienta es un recipiente a presión y nunca se debe grabar en su superficie el nombre de su compañía, el del área de trabajo, ni ningún otro detalle.

DESCONECTE LA HERRAMIENTA PARA HACER REPARACIONES O ELIMINAR OBSTRUCCIONES

Nunca trate de eliminar obstrucciones o reparar una herramienta sin haberla desconectado de la línea de aire comprimido y quitado todos los sujetadores.

USE SIEMPRE LOS ADAPTADORES APROPIADOS PARA SU HERRAMIENTA


Se debe conectar a la herramienta solamente conectores neumáticos MACHOS, para permitir que el aire de alta presión salga tan pronto como se desconecte la línea de aire comprimido.

NUNCA coloque enlaces HEMBRAS de desconexión rápida en la herramienta, porque atrapan el aire a alta presión al desconectar la línea de aire comprimido, dejándola cargada y lista para disparar por lo menos un sujetador.



NO EXCEDA LA PRESION NEUMATICA MAXIMA RECOMENDADA

La herramienta debe funcionar sólo con la presión neumática recomendada. No exceda la presión neumática máxima marcada en la herramienta. Verifique por lo menos dos veces al día que el calibre de la presión neumática funcione correctamente.



Nunca use aire o gases envasado, como el oxígeno, para hacer funcionar la herramienta porque podrían hacer que explotara. No haga funcionar en atmósferas explosivas.

INSPECCIONE LA HERRAMIENTA PARA LA OPERACION APROPIADA

Limpie diariamente la herramienta y lubríquela como se recomienda. Nunca trate de hacer funcionar una herramienta sucia o defectuosa.

USE SOLAMENTE PIEZAS Y SUJETADORES RECOMENDADOS POR PASLODE

Use sólo piezas y sujetadores específicamente diseñados y recomendados por Paslode para usar con esa herramienta y para la tarea requerida. Si se usan piezas o sujetadores no autorizados o se modifica de alguna forma la herramienta, se pueden crear situaciones peligrosas. Vuelva a colocar todas las etiquetas de precaución que faltan. Consulte el diagrama de la herramienta sobre el número de cada parte y su ubicación correcta.

▲PELIGRO▲

La falta de observación de cualquiera de estas instrucciones puede ser causa de graves lesiones personales, tanto al operador de la herramienta como a quienes estén cerca de ella o de daños materiales o a la herramienta.

Comuníquese con el representante de Paslode sobre la presentación de Programa de Alerta sobre Seguridad.

INSTALACION DE LA HERRAMIENTA

⚠ PELIGRO ⚠

La presión de aire en la herramienta nunca debe exceder 120 psi.

Su herramienta Paslode está lista para usarse y se puede instalar siguiendo estos pasos:

- 1. SEGURIDAD:** Antes de usar la herramienta, todos los operadores y sus supervisores inmediatos deben familiarizarse con las instrucciones de seguridad de la página 4 de este manual.
- Con cada herramienta se entrega una copia de este manual. Conserve este manual para cualquiera consulta futura. Además, se incluye una tarjeta de registro, que debe llenarse y devolverse inmediatamente a Paslode para que su herramienta quede registrada.
- Quite la cubierta plástica en la entrada del aire de la herramienta antes de instalar el adaptador macho. Se requiere un adaptador neumático tipo macho, que desague el aire de la herramienta cuando se desconecte la línea de aire comprimido.
- Instale una unidad de filtro/regulador/lubricador con un calibre, tan cercano al de la herramienta como sea posible, de preferencia a menos de tres metros. Consulte la sección Sistemas Neumáticos de este manual sobre la longitud y los requisitos de las mangueras de aire comprimido. En general, no se exige ninguna otra instalación especial.
- Si el operador usa una mesa para trabajar, se aconseja colocar la línea de aire comprimido debajo de la misma. Se puede colocar una pequeña bandeja en la parte inferior de la mesa para guardar los sujetadores y la herramienta cuando no están en uso.
- Si la herramienta no funciona cuando se conecta por primera vez, no trate de repararla; llame de inmediato al representante de Paslode.

FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA

Regulación de la profundidad de colocación (en herramientas que tienen esta característica)


⚠ PELIGRO ⚠

Apunte la herramienta en alguna dirección en que no haya peligro. Deconéctela de la fuente de aire comprimido y quitele todos los sujetadores.

La profundidad de colocación se logra regulando la tuerca de ajuste a sea el elemento de contacto.

Si la herramienta excede la profundidad deseada (la cabeza del sujetador es impulsada por debajo de la superficie de trabajo), baje el elemento de contacto. Si los sujetadores sobresalen (la cabeza del sujetador no está al mismo nivel que la superficie de trabajo), suba el elemento de contacto.

Mueva el elemento de contacto hasta que la cabeza del sujetador quede a la profundidad deseada.



FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA (*continuación*)

Sujetadores

Paso 1 Tome firmemente el mango.

Paso 2 Insertar uno o dos tiras de clavos en parte atrás del cargador.


Paso 3 Hale el seguidor hasta que conecte con la oparte trasera del cargador.

Funcionamiento en secuencia

El juego de funcionamiento en secuencia evita los impulsos sucesivos o "de rebote".

- Oprima el elemento de contacto y manténgalo apoyado contra el material de trabajo antes de apretar el gatillo.
- Despues de haber impulsado cada sujetador, suelte completamente el gatillo y levante la herramienta del material de trabajo.

Gatillo de Color Gris



#501039


PELIGRO

No sujete ni sostenga el gatillo con ninguna otra cosa que no sea la mano.

Colocación precisa

- Tome firmemente la herramienta por el mango y sosténgala de modo que el base del elemento de contacto quede bien apoyada en el material de trabajo.
- Apriete el gatillo para disparar el sujetador.
- Separe la herramienta del material de trabajo.
- Repita el mismo procedimiento con el próximo sujetador.

Naranja Gatillo



#501048

Impulsos sucesivos (de rebote)

- Tome la herramienta firmemente por el mango.
- Apriete el gatillo y mueva la herramienta a lo largo del material de trabajo con un movimiento de rebote, oprimiendo el elemento de contacto en los lugares donde quiera colocar un sujetador.
- Manteniendo apretado el gatillo, continúe haciendo rebotar el elemento de contacto contra el material de trabajo, colocando cuidadosamente la herramienta.
- Una vez que haya colocado todos los sujetadores necesarios, deje de oprimir el gatillo para evitar que salgan más.

SISTEMAS NEUMÁTICOS

El sistema neumático debe estar correctamente instalado y recibir mantenimiento periódicamente para que todas las herramientas de potencia neumática funcionen bien. El diagrama de más abajo muestra un sistema neumático correctamente instalado. A continuación se detallan las revisiones necesarias para la instalación y el mantenimiento de los sistemas neumáticos.

Instalación de Un Sistema Neumático para Interiores

- Asegure Que:


- El diámetro interior de todas las líneas que suministran aire sea bastante grande como para garantizar un suministro de aire adecuado.
- La línea principal tenga una inclinación de (1/16 de pulgada por pie) a partir del compressor.
- Existen almacenamientos de aire a lo largo de las líneas muy largas.
- Las salidas de aire en las líneas secundarias estén en la parte superior de la línea principal.
- Existen válvulas de cierre en cada una de las líneas secundarias de todo el sistema.
- Las columnas de agua se extiendan desde el extremo inferior de cada línea secundaria.
- Se haya instalado en el sistema un secador tipo refrigerante.
- Las mangueras de aire sean tan cortas como sea posible.
- Se siga un programa regular de mantenimiento.

- Las mangueras de aire no midan más de 45.70 m de longitud.
- El sistema neumático sea lubricado periódicamente.
- Se siga un programa regular de mantenimiento.

Unidades de Filtro/Regulador/Lubricador

Las unidades de filtro/regulador/lubricador capaces de proporcionar aire y protección suficientes a las herramientas Paslode deben tener las siguientes características:

- Tamaño mínimo del orificio a presión y temperatura normales de 3/8 de pulgada
- Filtros de 50 micrones o más finos
- Presión regulada de 0 a 120 psi
- Lubricadores diseñados para corriente de aire baja o variable



Instalación de Un Sistema Neumático para Exteriores

- Asegure Que:

- Se hayan instalado en el compresor un colector de humedad y un filtro/regulador/lubricador.
- Las mangueras de aire y los adaptadores tengan la longitud suficiente para que el aire circule sin problemas. El diámetro mínimo de una manguera de aire es de 3/8 de pulgada y de 1/2 pulgada para cualquier aplicación de más de 7.60 m.

SISTEMAS NEUMATICOS (continuación)

Cómo Calcular el Tamaño del Compresor

Use la tabla de consumo de aire en el esquema de cada herramienta para calcular los requisitos de funcionamiento de las herramientas. Las herramientas Paslode han sido diseñadas para funcionar eficientemente entre 80 y 120 psi, y nunca se deben usar a presiones superiores a 120 psi. La tabla de consumo de aire le permitirá encontrar el tamaño correcto del compresor para reponer rápidamente la presión del aire en su herramienta.

Para usar la tabla necesita saber cuántas herramientas se usarán y aproximadamente cuántos sujetadores aplicará, por minuto, cada herramienta de la línea. Use esta ecuación:


Número de herramientas X promedio de sujetadores/minuto/herramienta X 1.2 (factor de seguridad) X consumo de aire (pies³/min./estándar) @ presión* (psi) = pies³/min./estándar requeridos

Por ejemplo:

10 herramientas X 30 sujetadores/minuto/herramienta X 1.2 X 0.051 pies³/min./estándar* (@ 100 psi) = 18.36 pies³/min./estándar.

* Esta cifra aparece en la tabla de Consumo de Aire.

Usando la tabla de consumo de aire, este ejemplo demuestra que se necesita un compresor que proporcione 19 pies³/min./estándar de aire, por lo menos. Como en compresores se necesita aproximadamente 1 hp para proporcionar 4 pies³/min./estándar, se requiere, por lo menos, un compresor de 5 hp.



Cómo Calcular la Tubería Necesaria

Por ejemplo, si un compresor eléctrico de 20 hp proporciona aproximadamente 80 pies³/min. de aire a 120 psi y la longitud de la línea principal es de 106.70 m, la tabla indica que el diámetro interior de la línea principal necesario para esta aplicación debe ser de 1-1/4 pulgadas como mínimo.

VOLUMEN DEL AIRE (PIES CUBICOS/MIN.)	LONGITUD DE LA LINEA (EN METROS)				
	15-61	61-152	152-305	305-762	762-1524
	DIAMETRO NOMINAL DE LA LINEA (EN PULGADAS)				
30-60	1	1	1 1/4	1 1/2	1 1/2
60-100	1	1 1/4	1 1/4	2	2
100-200	1 1/4	1 1/2	2	2 1/4	2 1/2
200-50	2	2 1/2	3	3 1/2	3 1/2
500-1000	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2

Importante: Presión de Aire (80-100 psi)

Mantenimiento del Sistema Neumático

- Asegure Que:

- Los adaptadores neumáticos estén apretados y no haya pérdidas.
- Las columnas de agua, o los filtros y las líneas de aire se drenen diariamente, y que los sistemas de drenaje automáticos funcionen correctamente.
- Las líneas de aire estén limpias para evitar que se congelen, especialmente en invierno.
- El funcionamiento del lubricador se examine periódicamente y que el suministro de lubricante sea adecuado (Pieza N° 403720).
- Se limpie el filtro cada seis meses.
- Sólo se use aire regulado y que cada regulador funcione correctamente.

F350-P Características y Beneficios

Ajuste de Profundidad Sin Uso de Herramienta

Uso de Herramienta

Proporciona control preciso de la profundidad de clavo sin ajustar el compresor (sobre lado opuesto)

Diseño Compacto

Puede entrar en lugares apretados

Motor Potente

Impulsa consistentemente en toda madera procesada

Contacto Agresivo

Agarra la madera cuando sujeta clavos oblicuos

Cierre de Disparo

Elimina disparos en blanco

Desvío del Seguidor de Clavos

Para carga rápida en dos pasos

Facil de Mantener

Para minimizar tiempo de Inactividad

Diseño Ligero

Fácil de manejar con menos cansancio del brazo.

Gancho de Vigas

Sitúa la herramienta a mano

Carrillera de Carga

Trasera

Sostiene dos tiras o 84 clavos

▲ 1	501043	1	T.H.S.C.S. 1/4 -20 x 1/2"	40	501039	1	Sequential Trigger
2	501016	1	Air Deflector	41	515003	1	End Plug
3	501300	4	S.H.C.S. 1/4-20 x 1-1/4"	42	501299	2	S.H.C.S. 1/4-20 X 1"
4	501017	1	Cap	43	502930	1	Spring, Rafter Hook
* 5	500461	1	O-Ring	44	515005	1	Rafter Hook
* 6	092042	2	O-Ring	45	515018	1	Bushing, Rafter Hook
7	500407	1	Spring, Main Valve	46	444786	1	S.H.C.S. 1/4-20 x 5/8"
* 8	501001	1	Gasket, Cap	47	515002	1	Nose, 30°
9	406041	1	Retaining Ring	48	095417	4	Lockwasher 5/16
10	500455	1	Upper Valve Piston	49	009016	4	S.H.C.S. 5/16-18 x 1"
11	401946	1	Seal, Main Valve	50	502014	2	Magazine Isolator
*12	091208	1	O-Ring	51	515016	1	Compression Spring
*13	401950	1	O-Ring	▲52	502050	1	Detent Body
14	500456	1	Lower Valve Piston	53	404361	1	Roll Pin 1/8" x 1/2"
*15	095432	1	O-Ring, Post	54	515004	1	Upper W.C.E.
16	500454	1	Post	55	515010	1	Detent Spring
17	500453	1	Bumper, Post	56	502049	1	Detent Ball
18	402906	1	B.H.S.C.S. 10-32 x 5/8"	57	502299	1	Thumbwheel
*19	092971	1	O-Ring, Piston	58	515006	1	Lower W.C.E.
20	501337	1	Piston	59	515008	1	1/4-20 x 3/8"
■*21	501218	1	Driver Blade	** 60	515009	1	Warning Label
*22	402011	1	Seal Sleeve	61	442681	2	Locknut, 1/4-20
23	501283	1	Sleeve	62	404325	2	Locknut #8-32
*24	500249	1	O-Ring, Sleeve	63	502029	1	Magazine Cap
*25	092235	1	O-Ring, Sleeve	64	502031	2	S.H.C.S. 8-32 x 1/2 "
26	500779	1	Flange, Sleeve	65	502038	1	S.H.C.S. 8-32 x 1"
*27	501002	1	O-Ring, Midcheck	66	515020	1	Label, Magazine
*28	500866	1	Bumper	67	502017	2	B.H.C.S. 1/4"-20 X 3/4"
29	500729	1	Blade Seal	68	502019	1	Follower Claw
30	515017	1	Housing	69	403796	1	Roll Pin
31	515013	1	Label, Housing Logo-Right	70	502021	1	Lockout Bar
32	515012	1	Label, Housing Logo-Left	71	511118	1	Follower Body
33	071297	3	Roll Pin	72	502020	1	Follower Spring
*34	401598	1	Valve Body	73	502025	1	Drum Pin Assembly
*35	097746	1	Valve Pin	74	502026	1	Negator Spring
*36	092174	1	O-Ring, Valve Body	75	501008	1	Lever, Bottom Trip
*37	097748	1	Spring, Valve Pin	76	501009	1	Spiral Pin
38	402669	1	Pin Trigger	77	501010	1	Bump trigger
39	402668	1	Retaining Ring				

* Indica piezas de desgaste normal

** Asegure que la Etiqueta de Advertencia (502192) este bien pegada. Reemplaze si es necesario.


▲ Aplique Loctite® 242 (Azul) No. de Pieza 093500

■ Aplique Loctite® (Verde).

● Aplique Loctite (Rojo) No. de Pieza 093422

→ Indica un cambio nuevo.

TABLA DE CONSUMO DE AIRE



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


USE PROTECCIÓN PARA OJOS Y OÍDOS.



Siempre use protección para oídos y equipo de seguridad para los ojos, incluyendo protectores laterales cuando este manejando o trabajando en los alrededores de una herramienta.



NO SOBRE PASE LA MAXIMA PRESIÓN DE AIRE RECOMENDADA




Solo opere la herramienta usando la presión de aire recomendada. No sobre pase la máxima presión de aire marcada sobre la herramienta. Asegure que el indicador de presión de aire este trabajando bien y reviselo por lo menos dos veces al día.

Nunca use algún aire o gas embotellado tal como el oxígeno para funcionar la herramienta ya que pueden causar que la herramienta explote.

PowerMaster™ Pro

MODELO F-350P


515000



**Montaje
Del Pistón
#501519**



**OPCIONAL:
Bump Conjunto
de Gatillo
#501048**



Torsión Valora
IN/LBS

MANTENIMIENTO

El mantenimiento de cualquier herramienta Paslode es simple. Su funcionamiento sin problemas y la prolongación de la vida de la herramienta se logran siguiendo un sencillo procedimiento. Las personas encargadas de usar y mantener la herramienta deben leer las instrucciones de seguridad y mantenimiento. Estudie los diagramas antes de hacer cualquier reparación.

Las herramientas neumáticas deben revisarse periódicamente, y se deben cambiar las piezas gastadas o deterioradas para que la herramienta siga funcionando con eficiencia y sin peligro. Además, se debe revisar la tabla de mantenimiento frecuentemente.

Cuando Hace Mucho Frio

Cuando la temperatura es inferior a la de congelamiento, las herramientas deben mantenerse a la temperatura ambiente por el método más seguro y conveniente. De lo contrario, aconsejamos seguir el siguiente procedimiento para calentar las piezas de la herramienta.

- Disminuya la presión regulada del aire a 30 psi
 - Quite todos los sujetadores de la herramienta.
 - Conecte una línea de aire y dispare la herramienta sin clavos. La presión reducida del aire será suficiente para lograrlo. El funcionamiento a poca velocidad tiene la tendencia de calentar las partes móviles.
- Disminuyendo la velocidad del pistón le da cierta elasticidad al amortiguador y los anillos-o.

PRECAUCIÓN

Nunca dispare la herramienta sin clavos a alta presión.

- Una vez que la herramienta se haya calentado, ajuste nuevamente el regulador a la presión apropiada para trabajar y cargue de nuevo la herramienta.
- Los operadores que trabajen al aire libre o en áreas sin calefacción con temperaturas extremadamente frías también tienen que usar en el lubricador el aceite neumático con anticongelante N° 219090 (8oz.).
- Una vez por semana, según el uso que le dé a su herramienta, desármela y lávela con el solvente N° 219348, para eliminar cualquier suciedad y asegurar que la herramienta siga funcionando bien.

PRECAUCIÓN

Nunca use queroseno ni ningún solvente inflamable para limpiar la herramienta.

Al usar solventes para limpiar herramientas neumáticas se destruye la delgada capa de grasa lubricante, que se aplica en la fábrica, de la pared del cilindro y de los anillos-o. Use grasa Chemplex N° 403734 para reemplazar la capa de grasa lubricante.

- Abra, por lo menos diariamente, el drenaje del tanque del compresor del aire para eliminar cualquier humedad, cuando haga mucho frío o el grado de humedad sea muy alto. Poniendo una pequeña cantidad de descongelante en el tanque evitará que la humedad se congele.

Probar la Herramienta Después de Darle Servicio

Después de reemplazar una o más piezas, es importante comprobar si la herramienta funciona como es debido. Esto asegura que todas las piezas estén puestas correctamente, que la herramienta esté segura y que funcione correctamente.

- Verifique que ninguna pieza esté fija.
- Compruebe que el elemento de contacto haya sido correctamente instalado en relación con el gatillo y que ambas piezas se muevan libremente.
- Verifique que el cargador esté colocado correctamente.
- Verifique que la información sobre seguridad, que está en la herramienta, sea legible.
- Use solamente sujetadores aprobados por Paslode y compruebe que sean los apropiados para su aplicación.
- Verifique que se haya conectado firmemente un adaptador macho a la herramienta.
- Pruebe la herramienta impulsando sujetadores en un material de trabajo idéntico al de la aplicación.
- Verifique que no haya pérdidas de aire en la herramienta durante las pruebas y revise la secuencia apropiada de funcionamiento.
- Asegure que todos los sujetadores sean impulsados a la misma profundidad y que la cabeza del sujetador esté al ras con el material de trabajo.

Lubricación de la Herramienta

Es muy importante lubricar la herramienta correctamente, manteniendo lleno el lubricador de la línea de aire y correctamente regulado. Sin la lubricación apropiada, la herramienta no funcionará como es debido y sus piezas se gastarán prematuramente.

Use el lubricante apropiado en el lubricador de la línea de aire. El lubricador debe ser para corriente de aire baja o variable, y tiene que estar lleno hasta el nivel apropiado por Paslode porque otros lubricantes podrían dañar el caucho de los anillos-o y otras piezas de caucho. El lubricante N° 403720 (474 ml) es un aceite lubricante especialmente diseñado para aplicaciones neumáticas.

Si no se instala un filtro/regulador/lubricador en el sistema neumático, las herramientas neumáticas deben ser lubricadas, por lo menos, diariamente, poniendo entre 6 y 20 gotas de aceite, según sea el tipo de trabajo que se realice, directamente a través del adaptador macho.

Usando la siguiente tabla de mantenimiento es posible resolver rápidamente y fácilmente la mayoría de los pequeños problemas. Si un determinado problema persiste, comuníquese con el representante de Paslode.

MANTENIMIENTO (continuación)

PRECAUCIÓN

Desconecte la herramienta al hacer cualquier reparación o eliminar cualquier obstrucción.

TABLA DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD	POR QUE	COMO
Drene el filtro de la línea de aire a diario.	Para evitar que se acumulen la humedad y la suciedad.	Abra la llave de escape. (La mayoría de los sistemas neumáticos la tienen.)
Mantenga lleno el lubricador.	Para mantener lubricada la herramienta.	Llene con lubricante neumático N° 403720 (474 ml).
Limpie el elemento del filtro; luego, sople aire a través del filtro en la dirección opuesta a la corriente normal.	Para evitar que la suciedad obstruya el filtro.	Lave con agua y jabón, o siga las instrucciones del fabricante.
Verifique que todos los tornillos de la herramienta estén apretados.	Para evitar pérdidas de aire y asegurar el buen funcionamiento de la herramienta.	Revise los tornillos a diario.
Revise si el elemento de contacto funciona correctamente.	Para promover la seguridad del operador y el buen funcionamiento de la herramienta.	Límpielo con aire a diario.
Mantenga limpios los mecanismos del cargador y del alimentador.	Par prevenir que se obstruyan los sujetadores.	Límpielos con aire a diario.
Lubrique los anillos-o que se hayan reemplazado.	Para prolongar la vida de la herramienta y su funcionamiento adecuado.	Use grasa lubricante Chemplex N° 403734.
Use solamente piezas de repuesto Paslode.	Para que la herramienta continúe funcionando eficientemente y mantener vigente la garantía de Paslode.	Solicite al representante de Paslode cualquier pieza de repuesto que necesite.

DETECCION Y CORRECCION DE FALLAS

PRECAUCIÓN

Desconecte la herramienta al hacer cualquier reparación o eliminar cualquier obstrucción.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Los sujetadores no penetran completamente en la madera.	Cambie la posición del elemento de contacto (Retraiga la longitud). Aumente la presión de aire (no debe exceder 120 psi).
Los sujetadores penetran bien durante las operaciones normales, pero fallan a velocidades más altas.	Aumente el flujo de aire a la herramienta; use líneas de aire más grandes (3/8" de diámetro como mínimo).
Los sujetadores penetran demasiado en la madera.	Cambie la posición del elemento de contacto (Extienda la longitud). Reduzca la presión de aire.
Los sujetadores se acumulan en la punta de la herramienta.	Abra el seguro delantero, quite el sujetador obstruido y cierre bien el seguro.
La herramienta "salta" mientras está funcionando; de vez en cuando no impulsa sujetadores.	Compruebe si el cargador tiene los sujetadores apropiados. El transportador debe deslizarse sin dificultad. Límpielo para quitar cualquier suciedad. Verifique que se usen los sujetadores apropiados. Use solamente sujetadores que reúnan las especificaciones de Paslode. Aumente el flujo de aire a la herramienta; use líneas de aire más grandes (3/8" de diámetro como mínimo). Ajuste el elemento de contacto donde sea posible.
La herramienta funciona, pero no dispara sujetadores.	Compruebe si el cargador tiene los sujetadores apropiados. Los sujetadores deben deslizarse libremente sin presión del transportador. Abra el seguro delantero o afloje el botón del cargador y revise si hay suciedad o alguna obstrucción en el área de la punta. Límpiela si es necesario. Aumente la presión de aire (no debe exceder 120 psi).
Hay pérdidas de aire en la cubierta cuando la herramienta está conectada a la línea de aire.	Apriete los tornillos.

GARANTÍA



An Illinois Tool Works Company
155 Harlem Avenue
Glenview, IL 60025

Modelo F-350P

TERMINOS DE LA GARANTIA

Paslode garantiza que sus herramientas mecánicas, sus piezas y accesorios, que hayan sido comprados nuevos, están libres de defectos de material y fabricación por el período indicado más abajo, a partir de la fecha de compra del comprador original.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

La garantía limitada de un año cubre todas las piezas, con excepción de aquellas cubiertas por la extensión de garantía.

GARANTÍA LIMITADA ADICIONAL DE CINCO AÑOS

La garantía de cinco años cubre todos los armazones y ensambles de las tapas.

DECLARACIÓN DE LA GARANTÍA

Esta garantía está limitada a las herramientas vendidas y revisadas en los Estados Unidos. Para obtener mas información sobre el servicio de garantía en los Estados Unidos, véa la lista de Centros de Servicio que fue proporcionada con su herramienta.

Paslode asume únicamente la responsabilidad de reponer cualquier pieza o accesorio que se compruebe como defectuoso dentro del período especificado. Cualquier pieza o accesorio de repuesto, entregado de conformidad con esta garantía, gozará de la garantía por el período restante de la garantía que cubría a la pieza o al accesorio originales. Esta garantía no cubre las piezas que necesitan ser repuestas como consecuencia de su desgaste normal.

Se cancelará esta garantía a cualquier herramienta que haya sido usada incorrectamente, dañada accidental o intencionalmente, usada con sujetadores que no reúnan las especificaciones, el tamaño o la calidad de Paslode, o a la que no se le haya dado el mantenimiento o el uso adecuado, o que haya sido reparada con piezas que no sean marca Paslode, o que en opinión de Paslode hayan sido modificadas o reparadas de manera que afecte o sea contraria al funcionamiento de la herramienta.

PASLODE NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA CON RESPECTO A LA COMERCIALIZACIÓN O ADAPTACIÓN AL USO PREVISTO, O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, CON EXCEPCIÓN DE LO DECLARADO ANTERIORMENTE, y la responsabilidad de Paslode TAL COMO SE INDICA Y SE ASUME MÁS ARRIBA reemplaza a todas las otras garantías que resulten o estén relacionadas con el uso y funcionamiento de la herramienta, excepto según lo estipulen las leyes pertinentes. PASLODE NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGUN CASO POR NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO O CONSECUENTE INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE, CUALQUIER DAÑO RESULTADO DE LA PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN O GANANCIAS ANTICIPADAS, EL DETERIORO DE MATERIALES, AUMENTOS EN EL COSTO DE OPERACIÓN O CUALQUIER OTRO.

Paslode se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, el equipo o los diseños en cualquier momento, sin aviso previo y sin incurrir en obligación alguna.

ACCESORIOS

Lubricantes Y Loctite

Loctite 242 (Azul)



Acetite Lubricante 16 oz.

Acetite Lubricante 8 oz.

Lubricante Chempex 710 1lb.

Pieza No. 093500

Pieza No. 403720

Pieza No. 219090

Pieza No. 403734

Limpiador

El limpiador ideal para todas las herramientas



Pieza No. 219348

Lentes de Seguridad

Claros



Pieza No. 401382

Contacto de elemento "no-mar"

Pieza No. 502234

Accesorio de Aire Neumática

Pieza No. 515021

Para la información adicional en los productos Paslode®:

Visitan nuestro sitio web en www.paslode.com.

Para llamada técnica de apoyo, 1-800-222-6990.

Para comprar las partes y los accesorios, la visita www.itwconstructionparts.com.



An Illinois Tool Works Company

155 Harlem Avenue
Glenview, IL 60025

ACCESOIRES

Lubrifiants et Locitite

Locitite 242 (Bleu)

Huile lubrifiante 16 oz.

Numéro de pièce 093500

Numéro de pièce 403720

Numéro de pièce 219090

Numéro de pièce 403734

Lubrifiant Chemplex 710 1lb.

Huile lubrifiante avec antigel 8 oz.

Locitite 242 (Bleu)

Huile lubrifiante 16 oz.

Numéro de pièce 093500

Numéro de pièce 403720

Numéro de pièce 219090

Numéro de pièce 403734

Nettoyeur idéal pour tous les outils Paslode.

Degraisseur nettoyant

Lunettes de sécurité

Numéro de pièce 401382



Montage neuromatique Aire

Numéro de pièce 515021

Pour de l'information supplémentaire sur les produits Paslode®, visitez notre site web au www.paslode.com.

Pour le support technique, téléphonez au 1-800-387-6472.

Pour acheter des pièces et accessoires, visitez www.itwconstructionparts.com.


PIÈCES DE RECHANGE



Une compagnie de Illinois Tool Works

Glenview, IL 60025
155 Harlem Avenue

PROBLEME	ACTION CORRECTIVE
<p>Vérifier le magasin pour la bonne sorte d'attachments. Les attachments doivent glisser librement sans la pression du transporteur.</p> <p>Augmenter la pression d'air (ne pas dépasser 120 lb/po²)</p>	<p>L'outil fonctionne mais les attachments ne sont pas enfoncées.</p> <p>L'outil fluit du couvercle lorsqu'il est accouplé à la source d'air</p>
<p>Assurez-vous d'utiliser la bonne sorte d'attachments. N'utiliser que des attachments qui rencontrent les normes de Paslode®.</p> <p>Augmenter la pression d'air à l'outil, utiliser des lignes à air de plus grand diamètre (3/8 po de diamètre interne minimum)</p> <p>Vérifier le magasin pour la bonne sorte d'attachments, le transporteur devrait glisser librement. Nettoyer tous les débris.</p>	<p>Ajuster l'élément de contact avec la pièce lorsqu'il est possible.</p> <p>L'outil manque durant l'opération - quelques attachments ne sont pas enfoncées.</p>
<p>Ajuster l'élément de contact avec la pièce (augmentez la longueur) - Diminuer la pression d'air.</p>	<p>Les attachments s'enfoncent trop dans le bois</p>
<p>Augmenter le débit d'air à l'outil - Utiliser des lignes à air de plus grand diamètre (3/8 po de diamètre interne minimum)</p>	<p>Les attachments pénètrent bien en opération mais pas complètement à vitesse plus rapide.</p>
<p>Ajuster l'élément de contact avec la pièce (réduisez la longueur) - Augmenter la pression d'air (ne pas dépasser 120 lb/po²)</p>	<p>Les attaches ne s'enfoncent pas complètement dans le bois</p>
	<p>L'outil manque durant l'opération - quelques attachments ne sont pas enfoncées.</p>



ACTION	POURQUOI	COMMENT
N'utiliser que des pièces de rechange Paslode.	Garder l'outil fonctionnel et garantie d'outil de Paslode.	Commander les pièces de rechange nécessaires chez votre distributeur Paslode.
Lubrifier les joints toriques qui ont été remplacés.	Pour assurer la longévité et le bon fonctionnement de l'outil.	Utiliser la graisse Chemplex. Numéro de pièce 403734.
Garder le magasin et le mécanisme d'alimentation propres	Empêche le coincement des attaches.	Nettoyer par injection d'air tous les jours.
Garder l'élément de contact avec la pièce fonctionnelle.	Facilite la sécurité pour l'outil.	Nettoyer par injection d'air tous les jours.
Vérifier que toutes les vis sont bien serrées.	Facilite un fonctionnement efficace.	Vérifier les vis tous les jours.
Nettoyer l'élément de filtreur pour ensuite injecter de l'air sous pression dans les sens contraires du flux normal.	Empeche le colmatage du filtreur par la poussière.	Laver à l'eau et au savon ou suivre les instructions du fabricant.
Garder le lubrificateur bien rempli.	Garder l'outil bien lubrifié.	Nettoyer avec du lubrifiant à outils pneumatique Paslode. Numéro de pièce 403720.
Draigner la ligne à air tous les jours.	Pour prévenir l'accumulation d'humidité et de poussière.	Ouvrir le robinet manuel (la plupart des réservoirs d'air ont une telle valve).

TABLE D'ENTRETIEN

Désaccoupler l'outil durant l'entretien ou les réparations	
AVIS	AVIS

Drainer le compresseur au moins une fois par jour pour enlever l'humidité par temps froids ou très humides. Deux ou trois onces d'antigel dans le réservoir gardera l'humidité au minimum.

Après avoir remplacé des pièces, il est important de vérifier le bon fonctionnement de l'outil. Ceci assure que l'outil a été remonté adéquatement, est sécuritaire à utiliser, et s'adaptera au travail tel que prévu.

Assurez-vous que tous les composantes soient bien serrées en place.

Assurez-vous que tous les attaches approuvées Paslode dans l'outil, et assurez-vous de leur bonnes dimensions pour l'application.

Assurez-vous que l'outil semble bien installé à l'outil.

Vérifiez l'outil en enfonçant des attaches dans une pièce semblable à l'application de l'outil.

- Assurez-vous que toutes les attaches soient bien serrées à la même profondeur et que la tête de visse soit bien à fleur de surface de la pièce de travail.
- Assurez-vous que toutes les attaches sont bien attachées soit bien à la même profondeur et que la tête de visse soit bien à fleur de surface de la pièce de travail.

Utiliser l'outil soit lubrifiée adéquatement pour la lubrification se déroule dans les joints tout au long de l'outil.

Utiliser le bon lubrifiant dans le lubrificateur du raccord ou à air flueuant, et doit être rempli au bon niveau.

Utiliser du lubrifiant spécial pour les lubrificateurs qui sont lubrifiés au moins une fois par semaine.

Toute substitution pourrait endommager le composé de lubrification. Si un filtre régulier pour les lubrifications pneumatiques. Utiliser une huile lubrifiante spécialement formulée pour les lubrifications pneumatiques. Si un filtre régulier est utilisé pour lubrifier Paslode numéro de pièce 403720.

L'huile pneumatique Paslode numéro de pièce 403720 contacterez votre distributeur Paslode pour le support.

Vérifier l'outil suite à l'entretien

- Drainer le compresseur au moins une fois par jour pour enlever l'humidité par temps froids ou très humides.
- Deux ou trois onces d'antigel dans le réservoir gardera l'humidité au minimum.

ENTRETIEN

(numéro de pièce Paslode 403734).

Cette couche de graisse, utilisée de la graisse Chempex parois de cylindre et les joints toriques. Pour remplacer mince couche de graisse appliquée à l'usine sur les Nettoyer les outils à air avec des solvants enlève la

Inflammables pour nettoyer l'outil.

Ne jamais utiliser de kérosène ou des solvants



Une fois par semaine, suivant l'usage de l'outil, démontez l'outil et nettoyez tout dépôt avec un dégraisseur nettoyant (numéro de pièce Paslode 219348) pour le bon fonctionnement de l'outil.

Utiliser de l'huile pneumatique avec antigel Paslode dans le lubrificateur. Numéro de pièce 219090 (8 oz)

- Les opérateurs de l'outil qui travaillent à l'extérieur doivent des chantiers non chauffés et dans des températures très froides devraient aussi :
- ou dans des chantiers non chauffés et dans des températures très froides devraient aussi :

bonne pression opérationnelle et recharger l'outil.

Ne jamais tirer l'outil à blanc à haute pression.



Une fois l'outil réchauffé, réajuster le régulateur à la aide au regain d'élastique des ressorts et des joints fers les pièces mobiles. La baisse de vitesse du piston le fonctionnement à basse vitesse à tendance à réchauffer l'outil. Pression d'air réduite devrait suffire à actionner l'outil. Accoupler une ligne à air et tirer l'outil à blanc. La

- Retirer toutes les attaches de l'outil
- Réduire la pression d'air à 30 lb/po²

Loss due la température est soulevé au point de congélation, les outils devraient être suivis pour réchauffer les méthodes pratiques et sécuritaire. Si cela n'est pas possible, les pièces usées ou brisées doivent être remplaçées pour assurer le bon fonctionnement sécuritaire et efficace des outils. Les items sur le diaphragme d'entretien doivent être vérifiés souvent.

Les outils à air doivent être inspectés régulièrement, pour assurer le bon fonctionnement sécuritaire et efficace des outils. Les items sur le diaphragme d'entretien doivent être vérifiés souvent.

Quiconque utilise l'outil ou en fait l'entretien doit lire les instructions visant la sécurité et l'entretien. Étudiez le schéma de l'outil avant d'effectuer des préparations.


Les outils Paslode sont conçus pour faciliter l'entretien. Quelques détails simples vont assurer une func-

POWERMASTER™ PRO


Modèle F-350P

no. 515000



no. 501519




Optionnel:
Bump
ensemble
gâchette
active
no. 501048




no. 500463



no. 515011





no. 515030



Valeur de Couple
lb/po

11





Opérez l'outil en utilisant uniquement la pression d'air recommandée. Ne pas dépasser la pression d'air qui est marquée sur l'outil. Assurez-vous que la gaine d'air fonctionne normalement et la vérifiez deux fois par jour.

NE PAS DÉPASSER LA PRESSION D'AIR MAXIMUM RECOMMANDÉ

Toujours porter de la protection pour les yeux et l'outil incluant des écrous latéraux lorsqu'il opère ou l'outil travaille à proximité d'un outil.

PORTER DE L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION POUR LES YEUX ET L'OUTIL.


INSTRUCtIONS SUR LA SÉCURITÉ

Assurez-vous que l'équipette d'avais (515009) y soit installée correctement au nécessaire. L'équipette est disponible gratuitement au dépanneur.

Assurez-vous que l'équipette d'avais (515009) y soit installée correctement au nécessaire. L'équipette est disponible gratuitement au dépanneur.

● Appliquer Locrite (Rouge) no. de pièce 093422
■ Appliquer Locrite (Vert) no. de pièce 401491
▼ Appliquer Locrite 242 (Bleu) no. de pièce 093500.


← Dénote des items à usure normale.
→ Dénote un nouveau changement.



CONSUMMATION D'AIR - PSM/MATACHE

**

▼ 1	501043	1	T.H.C.S. 1/4-20 X 1/2"	40	501039	1	Sequential Trigger	
2	501016	1	Air Deflector	41	515003	1	End Plug	
3	501300	4	S.H.C.S. 1/4-20 X 1-1/4"	42	501299	2	S.H.C.S. 1/4-20 X 1"	
4	501017	1	Cap	43	502930	1	Spring, Rafter Hook	
*	5	500461	1	O-Ring	44	515005	1	Rafter Hook
*	6	092042	2	O-Ring	45	515018	1	Bushing, Rafter Hook
*	7	500407	1	Spring, Main Valve	46	444786	1	S.H.C.S. 1/4-20 X 5/8"
*	8	501001	1	Gasket, Cap	47	515002	1	Noise, 30°
*	9	406041	1	Retaining Ring	48	095417	4	Lockwasher 5/16
*	10	500455	1	Upper Valve Piston	49	009016	4	S.H.C.S. 5/16-18 X 1"
*	11	401946	1	Seal, Main Valve	50	502014	2	Magazine Isolator
*	12	091208	1	O-Ring	51	515016	1	Compression Spring
*	13	401950	1	O-Ring	52	502050	1	Detent Spring
*	14	500456	1	Post	53	404361	1	Roll Pin 1/8" X 1/2"
*	15	095432	1	O-Ring, Post	54	515004	1	Upper W.C.E.
*	16	500454	1	Post	55	515010	1	Detent Spring
*	17	500453	1	Bumper, Post	56	502049	1	Detent Ball
■	*21	501218	1	Driver Blade	57	502299	1	Thumbwheel
*	22	402011	1	Seal, Blade	58	515006	1	Lower W.C.E.
*	23	501283	1	Seal, Sleeve	59	515008	1	1/4-20 X 3/8"
*	24	500249	1	O-Ring, Sleeve	60	515009	1	Warming Label
*	25	092235	1	O-Ring, Sleeve	64	502031	2	S.H.C.S. 8-32 X 1/2"
*	26	500779	1	O-Ring, Sleeve	65	502038	1	S.H.C.S. 8-32 X 1"
*	27	501002	1	O-Ring, Midcheck	66	515020	1	Label, Magazine
*	28	500866	1	Bumper	67	502017	2	B.H.C.S. 1/4-20 X 3/4"
*	29	500729	1	Blade Seal	68	502019	1	Follower Claw
*	30	515017	1	Housing	69	403796	1	Roll Pin
*	31	515013	1	Housing Logo-Right	70	502021	1	Lockout Bar
*	32	515012	1	Label, Housing Logo-Left	71	511118	1	Follower Body
*	33	071297	3	Label, Housing Logo-Left	72	502020	1	Follower Spring
*	34	401598	1	Valve Body	73	502025	1	Drum Pin Assembly
*	35	097746	1	Valve Pin	74	502026	1	Negator Spring
*	36	097748	1	O-Ring, Valve Body	75	501008	1	Lever, Bottom Trip
*	37	092174	1	O-Ring, Valve Pin	76	501009	1	Spring, Pin
*	38	402669	1	Pin Trigger	77	501010	1	Bump trigger
*	39	402668	1	Retaining Ring				



Entretien du système pneumatique - S'assurer que:

VOLUME D'AIR (PCM)	50-200	200-500	500-1000	1000-2500	2500-5000	DIA MÈTRE NOMINAL DE TUYAU(X (po))
30-60	1	1	1¼	1½	1¾	30-60
60-100	1	1¼	1½	2	2	60-100
100-200	1¼	1½	2	2	2	100-200
200-500	2	2¼	3	3½	3¾	200-500
500-1000	2½	3	3½	4	4¾	500-1000

Par exemple, en se basant sur le fait qu'un compresseur électrique de 20 HP donne à peu près 80 pcfm d'air à 120 lbf/in² et que la ligne principale est de 350 pi, nous constatons par le diagramme que le diamètre minimum requis pour la ligne principale pour cette application est de 1 ¼ po.

Calculer la tuyauterie requise




DIAGRAMME DE CONSOMMATION D'AIR

Le nombre peut être

10 outlets X 30 attachments/minute/outlet X 1.2 X 0.51 pcsm (@ 100 lb/po²) = 18.36 pcsm.

Vous pouvez utiliser l'exemple suivant :

Nombré d'outils à moyenne du nombre d'attachées/minutéoutil X 1.2 (facteur sécurité) X consommation d'air (pcsm) @ la pression* (lb/po²) = Poids Cube Standard par Minute (pcsm) requis.


Utilisant cette équation :

Le diagrame de consommation d'air vous aidera à trouver la bonne capacité de compresseur pour votre application qui seraient en mesure de rapidement réaliser la pression d'air nécessaire à vos outils. Afin d'utiliser le diagrame, vous devrez savoir combien d'outils servent utilisées et le nombre approximatif des attaches enfoncées par minute pour chaque outil sur le réseau.

pressions qui dépassent 120 lb/po².

Utiliser le diagramme de consommation d'air dans le schéma de l'outil pour chaque outil lorsqu'il faut calculer les besoins opérationnels pour les outils. Les outils Pasdrole sont conçus pour opérer efficacement entre 80 et 120 h, mais il est nécessaire de faire des économies d'énergie dans les périodes de repos.

SYSTÈMES A AIR - Continuation



Unités de filtre/régulateur/lubrificateur

- Pression d'air régularisée entre 0 et 120 lb/po².
- Lubrificateurs conçus pour un débit d'air bas ou fluctuant.

- Filtreurs d'un minimum de 50 microns ou plus fins.
- Diamètre de passage d'un minimum de 3/8 pouce NPT.

Les unités de filtre/régulateur/lubrificateurs qui rencontrent les spécifications suivantes :

peuvent fournir un appuis ionnement et une protection adéquate pour les outils Pistolet d'aspiration et tuyaux de drain se prolongent au bas pour chaque ligne secondaire du système.

- Qu'un programme d'entretien régulier soit mis en place et suivi.
- Que le système à air soit lubrifié régulièrement pour que les outils à air fonctionnent à leur pleine capacité, la ligne à air doit être installée et main-tenue proprement. Un graphique dans cette section illustre un système à air adéquatement installé. Des listes de vérification pratiques qui visent l'installation et l'entretien suivent.
- Que les lignes à air ne dépassent pas 150 pieds.

- Que les tuyaux et raccords soient d'un diamètre minimum pour les tuyaux est de 3/8 pouce de diamètre interne tel que le filtre/lubrificateur soit pas restreint. Le diamètre minimum pour les tuyaux est de 1/2 pouce de diamètre interne pour les applications qui dépassent 25 pieds.

- Qu'un purgeur de condensation et un filtreur/régulateur/lubrificateur soit installé au moins à la pression.

Système à air à l'extérieur - Assurez-vous de ce qui suit :

- Qu'un programme d'entretien régulier soit mis en place et suivi.

- Que les lignes à air soient le plus courtes que pratiquement possible.

- Qu'un séchoir de type réfrigérant soit installé sur le système.

- Que des tuyaux de drain se prolongent au bas de chaque ligne secondaire.

- Que des valves de disjonction soient installées pour chaque ligne secondaire du système.

- Que les sorties des lignes secondaires soient sur le dessus de la ligne principale.

- Que des réservoirs à air d'appoint soient installés sur les longues lignes principales.


- Que la ligne principale ait une pente à la basse en séjournant du compresseur (1/16 pouce au pied)

- Que toute la tuyauterie qui achemine l'air soit d'un diamètre assez grand pour assurer une source d'air suffisante.

- Assurez-vous que le système à air soit mis en place et suivi.

Système à air à l'intérieur - Assurez-vous de ce qui suit :

- Pour que les outils à air fonctionnent à leur pleine capacité, la ligne à air doit être installée et main-tenue proprement. Un graphique dans cette section illustre un système à air adéquatement installé. Des listes de vérification pratiques qui visent l'installation et l'entretien suivent.




- Attacher la gâchette par inadvertance.
- Après avoir fini d'enfoncer le nombre de clous voulus, rebondir l'élément de pointe de l'outil contre la pièce de travail en plaçant l'outil de façon la plus sécuritaire possible.
- Garder la gâchette enfoncée et continuer de faire des enfoncements successifs (rebondissement) où vous voulez insérer une attache.
- Tirer sur la gâchette et repositionner l'outil sur la surface enfonçant l'élément de pointe de rebondissement, jusqu'à ce qu'elle soit complètement enfoncée.
- Tenir la poignée de l'outil fermement et placer l'élément de pointe de contact de travail contre la pièce jusqu'à ce qu'il se déclenche complètement.
- Soulever l'outil de la surface de travail.
- Tirer sur la gâchette pour enfoncer l'attache.
- Tenir la poignée de l'outil fermement pour l'attacher suivante.
- Répéter le procédé pour l'attacher suivante.

Enfoncement succèsif (rebondissement)

- Appuyer en position sur la surface de travail avant de tirer la gâchette.
- Insérer l'outil dans la surface de travail et garder l'élément de pointe de contact de travail contre la pièce jusqu'à ce qu'il se déclenche complètement.
- Tenir la poignée de l'outil fermement et placer l'élément de pointe de contact de travail contre la pièce jusqu'à ce qu'il se déclenche complètement.
- Soulever l'outil de la surface de travail.
- Tirer sur la gâchette pour enfoncer l'attache.
- Tenir la poignée de l'outil fermement pour l'attacher suivante.
- Répéter le procédé pour l'attacher suivante.

Enfoncement de précision

#501048




(Orange Gâchette)

Le kit de déclenchement (501048) permet successive ou "bounce" de conduite.

Contactez voyage opération (Bounce) Gâchette

#501039



(Gâchette Gris)

- Après avoir enfoncé chaque attache, relâcher complètement la gâchette et soulever l'outil de la surface de travail.
- Après avoir enfoncé chaque attache, relâcher complètement la gâchette et soulever l'outil de la surface de travail.

- Appuyer en position sur la surface de travail avant de tirer la gâchette.
- Appuyer en position sur la surface de travail et garder l'élément de pointe de contact de travail jusqu'à ce qu'il se déclenche complètement.

Le nécessaire d'opération séquentielle élite des insérations successives ou à "rebondissement".

Opération séquentielle

L'outil est équipé de l'usine avec un Gâchette séquentielle.

Commutation de la gâchette

Étape 3 – Tirer le transpoteur vers l'arrière du magasin jusqu'à ce qu'il s'enclenche derrière les clous.


Étape 2 – Insérer une ou deux bandes de clous par l'arrière du magasin.

Étape 1 – Tenir le manche fermement.

Chargement des clous

OPERATION DE L'OUTIL

continuation



Ajuster l'élément de pointe de contact pour satisfaire les profondeurs de pénétration requises.

Si l'outil donne une sur-pénétration (la tête de l'attache est enfoncée plus bas que la surface de travail), l'élément de pointe de contact devrait être abaissé. Si l'outil dépasse la surface de travail (la tête de l'attache est enfoncée plus bas que la surface de travail), l'élément de pointe de contact devrait être haussé.

L'ajustement de profondeur de pénétration se fait en tournant la molette de l'élément de pointe de contact.

Garder l'outil pointé dans une direction sécuritaire. Desaccoupler de la source d'air et enlever toutes les attaches.

AVIS

AJUSTEMENT DE PROFONDEUR DE PÉNÉTRATION
(Sur les outils équipés de cette caractéristique)

OPÉRATION DE L'OUTIL

6. Si cet outil ne fonctionne pas lorsqu'il est accouplé tacnez votre représentant Paslode immédiatement pour la première fois, n'essayez pas de le préparer, con-

5. Si l'opérateur travaille à un banc ou une table, il est préférable de faire passer la ligne à air sous le banc. Un petit plateau sous le banc pourrait servir à remiser les attaches et l'outil lorsque non utilisées.

4. Installer une unité de lubrification/filtration/régulation, au cas où une installation spéciale n'est requise. Les besoins en tuyaux à air et longueurs. En général, porter à la section Systèmes à Air de ce manuel pour préférence en dedans de dix pieds. Veillez vous rappeler une gague aussi près que possible de l'outil, de toute autre installation spéciale n'est requise.

3. Le couvercle de plastique de l'entrée d'air de l'outil doit être enlevé avant que le raccord male ne soit mis en place. Le raccord doit être du type mâle et pneu-mâle. L'outil permet à la pression d'air de se dis-
mantiler. Ensuite, le raccord doit être du type mâle et pneu-

2. Une copie de ce manuel de sécurité et d'entretien ainsi qu'une copie du schéma de l'outil accompagnent chaque outil. Garder ces instructions pour pouvoir vous référer au besoin. Une carte pour l'enregistrement de l'acquisition est aussi incluse. Cette carte doit être envoyée au fabricant. Ces instructions pourront être utilisées pour déterminer si l'outil a été mal utilisé et pour établir la responsabilité en cas d'accident.

1. **SECURITÉ** – Tous les opérateurs de l'outil ainsi que leurs superviseurs immédiats doivent se familiariser avec les instructions de sécurité du manuel de l'opérateur avant d'utiliser l'outil. Les instructions se trouvent à la page 4 de ce manuel.

Votre outil Paslode est prêt à être utilisé immédiatement et peut être installé en suivant ces étapes :

La pression d'air de l'outil ne doit jamais dépasser 120 lb/po².

DANGER


INSTALLATION DE L'OUTIL

Communiquer avec votre représentant Paslode pour une présentation du programme de Sensibilisation sur la Sécurité de Paslode.

Le manque à suivre n'importe laquelle des instructions ci-dessous pourra être résulté en des blessures graves à l'utilisateur et tierces personnes et pourra endommager l'outil et autres biens.


AVIS

Toujours débrancher l'outil de la source d'électricité lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le transportez. Toujours transporter l'outil uniquement par son emballage original. Lorsque vous utilisez l'outil, assurez-vous qu'il est dans un endroit sûr. L'outil doit toujours être manipulé avec précaution et ne pas être malmené. Ne jamais utiliser l'outil à moins que vous n'ayez été formé à l'utilisation de l'outil.



NE JAMAIS UTILISER L'OUTIL POUR SON BON FONCTIONNEMENT
RECOMMANDES

NE JAMAIS DÉPASSER LA PRESSION D'AIR
MAXIMUM RECOMMANDÉE
TOUJOURS UTILISER LE BON RACCORD POUR L'OUTIL
NE PAS AFFAIBLIR L'OUTIL LORS DE L'ENTRETIEN OU DES
DÉBLOCAGES
NE PAS TRANSPORTER L'OUTIL QUAND IL EST REMISÉ
POUR LES YEUFS ET L'OUTIL
NE SECURITE AVANT TOUT



NE JAMAIS TENIR DE L'OUTIL DÉBRIDEUR OU DE RÉPAREUR L'OUTIL AVANT DE
DÉSACCOUPLER L'OUTIL DE LA SOURCE D'AIR ET D'ENLEVER TOUS LES ATTACHES
DE L'OUTIL.




NE JAMAIS AFFAIBLIR L'OUTIL LORS DE L'ENTRETIEN OU DES
DÉBLOCAGES, ENTRÉPISE, LIEN DE TRAVAIL OU TOUTE AUTRE INFORMATION SUR SA SURFACE.
NE JAMAIS TENIR DE L'OUTIL DÉBRIDEUR OU DE RÉPAREUR L'OUTIL AVANT DE
DÉSACCOUPLER L'OUTIL DE LA SOURCE D'AIR ET D'ENLEVER TOUS LES ATTACHES
DE L'OUTIL.



NE JAMAIS AFFAIBLIR L'OUTIL LORS DE L'ENTRETIEN OU DES
DÉBLOCAGES, ENTRÉPISE, LIEN DE TRAVAIL OU TOUTE AUTRE INFORMATION SUR SA SURFACE.
NE JAMAIS TENIR DE L'OUTIL DÉBRIDEUR OU DE RÉPAREUR L'OUTIL AVANT DE
DÉSACCOUPLER L'OUTIL DE LA SOURCE D'AIR ET D'ENLEVER TOUS LES ATTACHES
DE L'OUTIL.

NE TRANSPORTER L'OUTIL QUAND IL EST REMISÉ
POUR LES YEUFS ET L'OUTIL
NE SECURITE AVANT TOUT



DÉSACCOUPLER L'OUTIL LORSQUE REMISE
Toujours débrancher l'outil de la source d'électricité lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le transportez. Toujours transporter l'outil uniquement par son emballage original. Lorsque vous utilisez l'outil, assurez-vous qu'il est dans un endroit sûr. L'outil doit toujours être manipulé avec précaution et ne pas être malmené. Ne jamais utiliser l'outil à moins que vous n'ayez été formé à l'utilisation de l'outil.

NE PAS ENLEVER OU METTRE HORS SERVICE L'ÉLÉMENT
DE POINTE DE CONTACT

L'outil est équipé d'un mecanisme de sécurité. L'élément de pointe de contact ne fonctionne pas lorsque l'outil est débranché de la prise. Assurer que l'outil est branché à la prise avant de l'utiliser. Ne jamais débrancher l'outil à moins que l'élément de pointe de contact ne soit débranché de la prise.

NE PAS CHARGER L'OUTIL QUAND IL EST EN CONTACT AVEC UNE SURFACE DE TRAVAIL

L'outil ne devrait être opéré que lorsqu'il est en contact avec une surface de travail. Même dans cette situation, l'outil ne devrait être opéré que lorsqu'il est en contact avec une surface de travail.

NE PAS CHARGER LES ATTACHES LORSQUE LA SOURCE DE TRAVAIL EST ACCOUPLEE, LA GACHETTE EST PRESSEE OU D'AIR EST ACCOUPLEE

Assurer d'avoir des accouplements sûrs lorsque vous rechargez l'outil. Ne jamais utiliser l'outil lorsque l'élément de pointe de contact touche la surface.

NE JAMAIS PRINCER LA GACHETTE EN POSITION BARRE

Même si vous croyez que l'outil est vide ou est désaccouplé, ne jamais le pointer vers vous ou vers une autre personne. Ne jamais utiliser l'outil lorsque l'élément de pointe de contact touche la surface.

NE JAMAIS PRESUMER QUE L'OUTIL EST VIDE

Verifiez le magasin pour des attaches qui pourraient rester sur l'outil. Ne jamais insérer un joint pas dans une autre personne. Ne jamais insérer un joint pas dans une autre personne.

NE JAMAIS INITIER DES JEUX BRUTAUX AVEC L'OUTIL

Ne pas jeter l'outil à terre, frapper l'outil ou échapper l'outil de quelque façon que ce soit ou utiliser l'outil comme matraque pour renforcer la pièce en place.

NE JAMAIS UTILISER L'OUTIL QUAND IL EST REMISÉ

Porter des casques de sécurité lorsque vous utilisez l'outil.

Toujours porter de l'équipement de protection pour les yeux et l'outil qui se conforme aux normes ANSI Z87.1, lors de l'opération de l'outil ou à proximité. En tant qu'employeur, il en est de votre responsabilité de faire respecter ces règles.

NE PAS ESSAYER D'OPÉRER L'OUTIL AVANT D'AVOIR LU ET COMPRIS TOUTES LES PRÉCAUTIONS A PRENDRE ET LES INSTRUCTIONS D'EMPLOI. NE PAS MANIPULER LES OUTILS PASLODE EN TOUTE SÉCURITÉ.

Ces instructions sont destinées à la sécurité donnent toute information nécessaire pour manipuler les outils Paslode en toute sécurité.

LA SECURITE AVANT TOUT

INSTRUCTIONS SUR LA SECURITE

NE PAS DÉPASSER CETTE PRÉSSION OPÉRATIONNELLE RECOMMANDÉE

Entre 80 et 120 lb/po² (5.5 à 8.3 bars). Sélectionnez la pression d'air dans ces paramètres pour la meilleure performance de l'outil.

PRÉSSION D'AIR OPÉRATIONNELLE

Cet outil utilise un raccord mâle à filetage NPT. Le raccord doit être capable de décharger la pression d'air de l'outil lorsque désacouple de la source d'air principale.

RACCORDES À AIR POUR L'OUTIL

LONGUEUR DES CLOUS	2 po. à 3¼ po.
DIA MÈTRE DE TIGE	.113 à .131

SPECIFICATIONS DES ATTACHES

NUMÉRO DE MODÈLE	F-350P (numéro de pièce 515000)
HAUTEUR	13.5 po.
LARGEUR	5.5 po.
LONGUEUR	20.5 po.
POIDS	7 lb 8 oz.
PRÉSSION OPÉRATIONNELLE	80 à 120 lb/po ² (5.5 à 8.3 bars)

SPECIFICATIONS DE L'OUTIL

SPECIFICATIONS DE L'OUTIL ET DES ATTACHES

SPECIFICATIONS DE L'OUTIL ET DES ATTACHES	3
INSTRUCTIONS SUR LA SÉCURITÉ	4
INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OUTIL	5-6
SYSTÈMES À AIR	7-8
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES	9
SCHÉMA ÉCLATÉ ET LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE	10-11
ENTRETIEN	12-13
DIAGNOSTIC DE PANNE	14
GARANTIE	15
ACCESORIES	16

La cloueuse à bande **PASLODE® F-350P** est un outil de qualité conçu pour les applications de clavage en milieu résidentiel. Cet outil accordera une performance fiable et efficace lorsqu'il utilise d'après les directives du manufacturier. Veuillez vous familiariser avec ce manuel en détail, incluant les instructions visant la sécurité, afin de bien comprendre le fonctionnement de l'outil.


INTRODUCTION

C'est la responsabilité du client que tous les opérateurs et personnel de service lisent et comprennent ce manuel.

IMPORТАНТ!

НЕ ПАС ДЕТРУИРЕ

МАНУЕЛ ДЕ Л'ОПЕРАТЕУР
ЕТ СХЕМАС



Cloueuse à Bande
MODÈLE F-350P

PowerMaster™ Pro

Paslode®